


GTM 12, Isolierung hat sich aufgelöst!

Vorher:



Reparatur mit Schrumpfschlauch durchgeführt

Nachher:

